



## Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/1254/19
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism/camionetă
Marcă	Dacia
Denumire	Dokker, Lodgy, Logan, Sandero
Tipul/numărul modelului (*)	Numerele omologărilor de tip:E2 * 2001/116 * 0314 * 84-87, e2 * 2007/46 * 0030 * 42-44;Tip:DS
Numărul lotului/cod de bare (*)	Vehiculele afectate au fost fabricate între 4 aprilie 2018 i 28 august 2018.
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism/camionetă sub codul de rechemare:0D06
ara de origine	România
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Leziuni
Defecțiune tehnică (*)	Funcționarea airbag-ului conducătorului auto poate fi afectată.
Risc (*)	În consecință, este posibil ca airbag-ul să nu ofere protecție în caz de accident.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Bulgaria, Croaia, Estonia, Finlanda, Polonia, Slovenia, Suedia, ările de Jos
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(\*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.