



## Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/1565/17
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobil
Značka	Mitsubishi
Název	ASX
Typ/číslo modelu (*)	GA0W
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Období produkce: od dubna 2010 do září 2014
Kategorie podle portálu OECD	77000000 – Motorová vozidla
Popis (*)	Osobní automobil
Země původu	Japonsko
Varování odesláno z:	Portugalsko
Druh rizika	Úraz
Riziko (*)	Uvnitř předního stíracího motoru může dojít ke korozi způsobené vniknutím vody. To by mohlo vést k zastavení motoru stěrače. Pokud se motor stěračů zastaví při jízdě, mohlo by to mít za následek úraz.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení výrobku od konečných uživatelů
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:	Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(\*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.