



Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/1782/17
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobil
Značka	Nissan
Název	Patrol, X-Trail
Typ/číslo modelu (*)	Čísla schválení typu: E1 * 98/14 * 0166 *, e6 * 95/54 * 0051 * Typy: T30, Y61
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 07/06/2000 a 31/08/2001.
Kategorie podle portálu OECD	77000000 – Motorová vozidla
Popis (*)	Osobní automobil
Země původu	Japonsko
Varování odesláno z:	Německo
Druh rizika	Úraz
Technická závada (*)	U generátoru airbagu pro cestující je porucha.
Riziko (*)	V případě nasazení airbagu pro cestující lze uvolnit kovové úlomky, které mohou způsobit zranění cestujících.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení výrobku od konečných uživatelů
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:	Řecko, Nizozemsko
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.