



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/2171/14
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	Chevrolet
Denumire	Cruze, Orlando
Tipul/numărul modelului (*)	CRU2.0 Diesel i Orlando 2.0 Diesel
Numărul lotului/cod de bare (*)	CRUZE:AK500153 — AKI585519 — date de construcție:28/11/08-27/2/11, Orlando:BK007979 — CK500160 — calculează datele 15/9/10-30/3/11
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism cu motor diesel.
ara de origine	Republica Coreea
Alertă transmisă de	Regatul Unit
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Separarea pe verticală a arborelui de transmisie al vehiculelor din dreapta CV (viteză constantă) în timpul virajelor reci ale direcției de viraj sau U este în comun. Dacă se parchează pe o pantă, fără acționarea frânei de staționare, vehiculul s-ar putea deplasa în mod neașteptat și poate avea drept rezultat un accident sau un accident.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Rechemarea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în	Portugalia, Germania, Suedia, Malta, Irlanda, ările de Jos, Danemarca, Slovenia, Finlanda, Spania, Ungaria
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.